



DC 2116 / DC 2120 / DC 2125 – CD 1116 / CD 1120 / CD 1125

1) Die Taste **[Systemmenü/Zähler]** drücken.




2) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler prüfen“ auswählen und dann **[OK/Eingabe]** drücken.




a **Anzeigen des Zählerstands:**

3a) Den Menüpunkt „Ausgabezähler“ wählen und **[OK/Eingabe]** drücken.




4a) Im Display werden nun die Einzelzähler für Kopien, Drucke und Faxe angezeigt. Diese müssen zu einem Gesamtzählerstand zusammen addiert werden.



b **Ausdrucken des Zählerstands:**

3b) Den Menüpunkt „Zählerreport drucken“ wählen und **[OK/Eingabe]** drücken.



4b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Total Count“ aufgeführt.

